

INTERAKTIVNÍ 3D SEZNAMY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO SVAŘOVACÍ STROJE KÜHTREIBER

Tyto seznamy náhradních dílů, které jsme pro vás vytvořili, by měly usnadnit identifikaci a následné objednání potřebných dílů svařovacího stroje.

Pozn.: *Interaktivní 3D seznamy ND* jsou vytvořeny ve formátu PDF. Pro jejich zobrazení je nutné mít v počítači nainstalovaný volně dostupný prohlížeč Adobe Reader X (verze 10.0 nebo vyšší). Ke stažení je zdarma na adrese <http://get.adobe.com/cz/reader>.

Základní používání programu

1. Otevřete PDF soubor s požadovaným typem svařovacího stroje.
2. Spuštění (aktivaci) samotného 3D prohlížení provedete kliknutím kdekoli na ploše obrázku.




3. Pohybem myši při současném držení levého tlačítka můžete s modelem svářečky libovolně pohybovat (v závislosti na vybraném způsobu – viz panel nástrojů, bod **a**).

Panel nástrojů




- a** - Volba nástroje pro pohyb s 3D modelem (posouvání, rotace atd.)
- b** - Zobrazení kusovníku - seznamu dílů včetně skladových čísel
- c** - Zapnutí / vypnutí perspektivy
- d** - Volba grafického zobrazení – například plný model, průhledný model, obrysy atd.
- e** - Volba světla
- f** - Barva pozadí

4. Kliknutím levým tlačítkem označíte konkrétní díl stroje. Pokud máte rozevřený kusovník (viz panel nástrojů, bod **b**), zvýrazní se v něm název a skladové číslo tohoto dílu.



5. Pravým tlačítkem myši zobrazíte kontextovou nabídku vybraného dílu. Následně máte možnost tento díl skrýt, zprůhlednit, zvětšit nebo izolovat (tzn. zobrazit samotný díl a skrýt vše ostatní).



6. Kteroukoliv část či výřez si můžete vytisknout. Tisknete vždy to, co je zobrazeno v pravém okně prohlížeče.